アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧(令和5年3月) 正誤表

No	頁	箇所	誤						正						備考
	163	付表-6.2.17													
1			舗装構成	層厚 (cm)	弾性係数 (MPa)	ポアソン 比	残存等値 換算係数	T _{A0} (cm)	舗装構成	層厚	弹性係数	ポアソン	残存等值	T_{A0}	
			アスファルト混合物層	10	4,300 (5,500)	0.35	0.9	10.8	アスファルト混合物層	(cm)		換算係数	数 (cm)		
			砕石層	25	140	0.4	0.25	3.0		10	4,300 (5,500)	4,300 (5,500) 0.35	0.9	9.0	2023 年6月23日 第2版で訂正済
			路床路体	100 ∞	74 71	0.45	_	_		25	140	0.4	0.25	6.25	
			合計	_	_	=	_	13.8	路床	100	74	0.45	_	_	
									路体	∞	71	0.45	_	_	
									合計	_	_	_	_	15.25	
												l			
2		2)損傷し た層の特定 3行目	T _{A0} は 13.8 cm						$T_{\rm A0}$ は 15.25 cm	2023年6月23日 第2版で訂正済					
3		(3)現位置試 験と室内試験	(3)現位置試験と室内試験						(3) <mark>原</mark> 位置試験と室内試験	第3版で訂正予定					
4	52	式(4.3.5)の凡 例	E :舗装各層の弾性係数(MPa)						E :舗装各層の弾性係数(M	第3版で訂正予定					